

## АКТ

обследования спортивных площадок и сооружений от 07 июня 2023 г  
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области

Комиссия в составе: председателя Иванова М.Н., и.о. заместителя  
директора школы по УВР,  
и членов комиссии:

Ивановой Т.П., учитель физической культуры, председатель профсоюзного  
комитета,

Кулик М.Б. заведующий хозяйством,

обследовав спортивные сооружения и спорт. инвентарь  
составила настоящий акт в том, что:

№	Наименование спорт. снарядов	Наличие (+,-)	Соответствие безопасной Эксплуатации (закрепленность футб. ворот)
Спортивный зал			
1	Ворота футбольные	-	-
2	Баскетбольный щит	+	Соответствует
3	Стенка гимнастическая	+	Соответствует
4	Канат	+	Соответствует
5	Конь	-	-
6	Брусья	-	-
7	Полы	+	Соответствует
Спортивная площадка			
8	Ворота футбольные	+	Соответствует
9	Турник	+	Соответствует
10	Брусья	+	Соответствует
11	Рукоход	+	Соответствует
12	Лабиринт	+	Соответствует

На футбольном поле ворота вкопаны и забетонированы.

Члены комиссии

Иванова М.Н.

Иванова Т.П.

Кулик М.Б.

Директор \_\_\_\_\_ Н.В.Иванов.

Мп